

5.4.5 Số lần đo ít nhất

Số lần đo ít nhất, n , được tính theo công thức:

$$n = \frac{t \times V^2}{U^2}$$

Trong đó:

- V là hệ số biến sai, được tính theo 5.4.3;
 - U là sai số trung bình, được tính theo 5.4.4;
 - t là thừa số phụ thuộc vào số lần đo và độ tin cậy.
-

